

▶ Cordon USB entre appareil et PC



Caractéristiques produits

Coloris	Noir
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)



Caractéristiques techniques

Code

108223

Descriptif

Utilisez le câble de connexion USB pour le transfert des données entre l'appareil de mesure et le PC.